



Drehwinkelmessgerät, 12,5 (1/2)

1. Ziehen Sie die Verschraubung vorab auf das vorgeschriebene Drehmoment fest.
2. Verbinden Sie das Drehwinkelmessgerät über die Vierkant-Mittelaussparung (**1**) mit dem Antriebsvierkant einer Ratsche.
3. Stecken Sie einen Steckschlüssel oder Biteinsatz auf den überstehenden Antriebsvierkant.
4. Stellen Sie die 0°-Markierung auf dem Skalen-Stellring (**3**) an den Markierungspfeil (**2**).
5. Fixieren Sie den Stellring mit einer Hand in dieser Position und ziehen Sie mit der anderen Hand die Schraube weiter an, bis der Pfeil auf den erforderlichen Drehwinkelwert zeigt.

1/2" Torque Setting Angular Gauge

1. Firstly, tighten the bolt to the specified torque.
2. Connect the torque setting angular gauge to the square drive of a ratchet via the square center recess (**1**).
3. Place a socket wrench or bit insert onto the protruding square drive.
4. Set the 0° mark on the scale adjusting ring (**3**) to the marking arrow (**2**).
5. Using one hand fix the adjusting ring in this position and tighten the bolt with the other hand until the arrow points to the required angle of rotation.

Comparateur d'angle de rotation, 12,5 (1/2)

1. Serrez tout d'abord la vis au couple spécifié.
2. Connectez le comparateur d'angle de rotation sur l'évidement central carré (**1**) au moyen du carré d'entraînement d'un cliquet.
3. Insérez une clé à douille ou une douille à embouts sur le carré d'entraînement en saillie.
4. Réglez la marque 0° sur la bague de positionnement à échelles (**3**) près de la flèche de marquage (**2**).
5. Fixez la bague de positionnement avec une seule main dans cette position et serrez la vis avec l'autre main jusqu'à ce que la flèche pointe sur l'angle de rotation requis.