

Digital-Messschieber für Bremsscheiben

TECHNISCHE DATEN

Messbereich: 0-80 mm (0-3,2")
Auflösung: 0.01 mm (0.0005")
Genauigkeit: ± 0.025 mm (± 0.001 ")
Anzeige: LCD
Batterie: 3V, Typ CR 2032 Lithium
Batterielebensdauer: ca. 1 Jahr
Automatische Abschaltung
Material: Edelstahl
Anwendungstemperatur: 0°C bis +40°C
Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80%



WICHTIG

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise für den Umgang mit Ihrem neuen Produkt. Sie ermöglichen Ihnen, alle Funktionen zu nutzen, und sie helfen Ihnen, Missverständnisse zu vermeiden und Schäden vorzubeugen. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diese Bedienungsanleitung in Ruhe durchzulesen und bewahren Sie diese für späteres Nachlesen gut auf.

REINIGUNG UND LAGERUNG

- Reinigen Sie das Produkt nur mit einem trockenen und weichen Tuch. Benutzen Sie keine aggressiven Chemikalien oder Scheuermittel zur Reinigung.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Flüssigkeiten gleich welcher Art.
- Lagern Sie das Produkt im Innenbereich an einem trockenen Ort, der vor Staub, Schmutz und extremen Temperaturen geschützt ist.
- Lagern Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.

SICHERHEITSHINWEISE

- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Werkzeug oder dessen Verpackung spielen
- Bewahren Sie dieses Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern auf.


VORSICHTSMASSNAHMEN

Obwohl es sich bei diesem Gerät um ein qualitativ hochwertiges Werkzeug handelt, sollten gewisse Sicherheitsvorkehrungen für die Arbeit mit elektronischen Messwerkzeugen berücksichtigt werden.

- Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Verwenden Sie das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck.
- Setzen Sie das Gerät keinen Flüssigkeiten oder extrem hoher Luftfeuchtigkeit aus.
- Meiden Sie elektromagnetische Felder.
- Setzen Sie das Produkt keinen hohen Temperaturen aus, wie z.B. direkte Sonneneinstrahlung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder irgendeine Fehlfunktion aufweist und unternehmen Sie keine eigenen Reparaturversuche.
- Verwenden Sie das Produkt nicht unter oder im Wasser.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und gehen Sie sorgsam damit um.

KOMPONENTEN

- 1 Messspitzen
- 2 Display
- 3 Taste „ON/0“
- 4 Taste „mm/in/F“
- 5 Taste „HOLD“
- 6 Anzeige für Maßeinheit
- 7 Messleiste
- 8 Batteriefach



FUNKTION DER TASTEN

- Drücken Sie die Taste „ON/0“ (3), um das Gerät einzuschalten.
Drücken Sie die Taste „ON/0“ (3) erneut, um das Gerät auf 0 zurückzusetzen.
Drücken Sie die Taste „ON/0“ (3) länger, um das Gerät auszuschalten.
- Drücken Sie die Taste „mm/in/F“ (4), um zwischen den Maßeinheiten mm, Inch oder Inch-Brüchen zu wechseln.
- Drücken Sie die Taste „HOLD“ (5), um den zuletzt angezeigten Messwert auf dem Display zu halten.
Drücken Sie die Taste „HOLD“ (5) erneut, um in den normalen Messbetrieb zurückzukehren.

BATTERIEWECHSEL

Ein Batteriewechsel ist notwendig, sobald die Anzeige zu blinken beginnt.

1. Legen Sie das Messgerät, mit dem Display nach oben zeigend, auf einem Tisch ab.
2. Ziehen Sie den Batteriehalter aus dem Batteriefach heraus.
3. Ersetzen Sie die Batterie, stellen Sie sicher, dass der Batteriehalter und Batterie-Minus nach unten zeigen.
4. Setzen Sie den Batteriehalter wieder in das Batteriefach ein.

KONTAKT MIT WASSER

Im Falle von Spritzwasser, kann die Anzeige möglicherweise ausfallen. Wischen Sie dann die Feuchtigkeit vom Gerät ab und gehen Sie sicher, dass sich kein Wasser zwischen der Messleiste und dem Schiebekörper befindet. Dann stellen Sie das Gerät in den Lieferzustand zurück. Um das Gerät in seinen Lieferzustand zurückzusetzen, entnehmen Sie die Batterie für 30 Sekunden und legen Sie sie danach wieder ein und schalten Sie das Gerät ein.

FEHLERBEHEBUNG

Anzeichen	Fehlerbehebung
Anzeige zählt nicht richtig oder stockt	Entnehmen Sie die Batterie für ca.30 Sekunden. Dann setzen Sie die Batterie wieder ein.
Display setzt aus	Prüfen Sie die Kontakte der Batterie oder wechseln Sie die Batterie aus.

UMWELTSCHUTZ

Recyceln Sie unerwünschte Stoffe, anstatt sie als Abfall zu entsorgen. Alle Werkzeuge, Zubehörteile und Verpackungen sind zu sortieren, einer Wertstoffsammelstelle zuzuführen und umweltgerecht zu entsorgen.



ENTSORGUNG

Entsorgen Sie Akkus und Batterien nicht im Hausmüll. Akkus und Batterien sollten auf verantwortungsvolle Weise entsorgt werden. Geben Sie Akkus und Batterien an einer geeigneten Sammelstelle ab. Entsorgen Sie dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronikaltgeräte. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Abfallbehörde über Recyclingmaßnahmen oder geben Sie das Produkt zur Entsorgung an die BGS technic KG oder einen Elektrofachhändler.





**EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EC DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION „CE“ DE CONFORMITE
DECLARACION DE CONFORMIDAD UE**

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Bauart des Produktes:
We declare that the following designated product:
Nous déclarons sous propre responsabilité que ce produit:
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto:

**Digital-Messschieber für Bremsscheiben (BGS Art. 9177)
Digital Brake Disc Vernier Caliper
Pied à coulisse numérique pour disque de frein
Calibre digital de precisión para discos de freno**

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
complies with the requirements of the:
est en conformité avec les réglementations ci-dessous:
esta conforme a las normas:

**EMC Directive 2014/30/EU
RoHS Directive 2011/65/EU**

Angewandte Normen:

Identification of regulations/standards:

Norme appliquée:

Normas aplicadas:

EN 61326-1:2013

EN 61326-2-2:2013

Verification No.: SZEM160100063301V / 0-80mmRG

Test Report No.: SZEM160100063301

Wermelskirchen, den 24.06.2022

ppa.

Frank Schottke, Prokurist

BGS technic KG, Bandwinkerstrasse 3, D-42929 Wermelskirchen

Digital Brake Disc Vernier Caliper

TECHNICAL DATA

Measuring range: 0-80 mm (0-3.2")
Resolution: 0.01 mm (0.0005")
Accuracy: ± 0.025 mm (± 0.001 ")
Battery: 3V, Typ CR 2032 Lithium
Battery live: approx. 1 Year
Automatic shut off
Material: Stainless steel
Working temperature: 0°C to +40°C
Relative humidity: max. 80%



IMPORTANT

These operating instructions contain important information on how to use your new product. They enable you to use all functions and they help you to avoid misunderstandings and to prevent damage. Please take the time to read these operating instructions carefully and keep them in a safe place for future reference.

CLEANING AND STORAGE

- Only clean the product with a dry and soft cloth. Do not use harsh chemicals or abrasives for cleaning.
- Do not immerse the product in any kind of liquids.
- Store the product indoors in a dry place, which is protected from dust, dirt and extreme temperatures.
- Store the product out of children's reach.

SAFETY INFORMATIONS

- Do not allow children to play with this tool or its packaging.
- Keep this tool out of the reach of children.


PRECAUTIONS

Although a top quality product, certain precautions are required for any electronic measuring instruments.

- Do not use the tool if parts are missing or damaged.
- Use the tool for the intended purpose only.
- Avoid exposure to all liquids and excessive humidity.
- Avoid exposure to electromagnetic fields.
- Do not expose the instrument to high temperature, such as e.g. direct sunlight.
- Do not use the product if it is damaged or malfunctions in any way, and do not attempt to repair it yourself.
- Do not use the product under or in water.
- Do not drop the product and handle it with care.

COMPONENTS

- 1 Measuring tip
- 2 Display
- 3 Button „ON/0“
- 4 Button „mm/in/F“
- 5 Button „HOLD“
- 6 Display for measuring unit
- 7 Measuring bar
- 8 Battery compartment



BUTTON FUNCTION

- Push the button „ON/0“ (3), to turn on the instrument.
Push the button „ON/0“ (3) again, to set the instrument to value 0.
Push the button „ON/0“ (3) for a longer time, to turn off the instrument.
- Push the button „mm/in/F“ (4), to toggle between mm, inches, or fractional inches.
- Push the button „HOLD“ (5), to hold the value of the last measuring on display.
Push the button „HOLD“ (5) again, to return to normal measuring mode.

BATTERY REPLACEMENT

Battery change is necessary as soon as the display starts to flash.

1. Place the meter on a table with the display facing up.
2. Pull the battery holder out of the battery compartment.
3. Replace the battery, make sure the battery holder and battery negative face down.
4. Put the battery holder back into the battery compartment.

CONTACT WITH WATER

In case of liquid splash, the display may possibly fail. Wipe off the liquid, be sure the liquid between the slider and beam is completely dried, then reset the instrument. In order to reset the instrument, remove the battery, wait 30 seconds, replace the battery and turn the instrument on.

TROUBLESHOOTING

Symptom	Action
Digits do not change or count	Remove the battery for 30 seconds, then reinstall.
No Display	Check battery contacts or replace battery.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Recycle unwanted materials instead of disposing of them as waste. All tools, accessories and packaging should be sorted, taken to a recycling centre and disposed of in a manner which is compatible with the environment.



DISPOSAL

Do not dispose battery in household waste. Batteries should be disposed of in a responsible manner, they must be disposed at appropriate collection point. Dispose of this product at the end of its working life in compliance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment. Contact your local solid waste authority for recycling information or give the product for disposal to BGS technic KG or to a electrical appliances retailer.





**EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EC DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION „CE“ DE CONFORMITE
DECLARACION DE CONFORMIDAD UE**

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Bauart des Produktes:
We declare that the following designated product:
Nous déclarons sous propre responsabilité que ce produit:
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto:

**Digital-Messschieber für Bremsscheiben (BGS Art. 9177)
Digital Brake Disc Vernier Caliper
Pied à coulisse numérique pour disque de frein
Calibre digital de precisión para discos de freno**

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
complies with the requirements of the:
est en conformité avec les réglementations ci-dessous:
esta conforme a las normas:

**EMC Directive 2014/30/EU
RoHS Directive 2011/65/EU**

Angewandte Normen:

Identification of regulations/standards:

Norme appliquée:

Normas aplicadas:

EN 61326-1:2013

EN 61326-2-2:2013

Verification No.: SZEM160100063301V / 0-80mmRG

Test Report No.: SZEM160100063301

Wermelskirchen, den 24.06.2022

ppa.

Frank Schottke, Prokurist

BGS technic KG, Bandwinkerstrasse 3, D-42929 Wermelskirchen

Pied à coulisse digital pour disques de frein

DONNÉES TECHNIQUES

Plage de mesure : 0-80 mm (0-3,2")
Résolution : 0,01 mm (0,0005")
Précision : $\pm 0,025$ mm ($\pm 0,001$ ")
Écran : LCD
Batterie : 3 V, type CR 2032 lithium
Durée de vie de la batterie : env. 1 an
Arrêt automatique
Matériau : acier inoxydable
Température d'application : 0°C à +40°C
Humidité relative maximale : 80 %



IMPORTANT

Ce mode d'emploi comporte des indications importantes concernant l'utilisation de votre nouveau produit. Il permet d'utiliser toutes les fonctions et vous aidera à éviter des malentendus et à prévenir des endommagements. Veuillez prendre le temps nécessaire pour lire attentivement ce mode d'emploi et gardez-le pour consultation ultérieure.

NETTOYAGE ET STOCKAGE

- Ne nettoyez le produit qu'à l'aide d'un tissu sec et doux. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou abrasifs pour nettoyer.
- N'immergez pas le produit dans un liquide de quelque nature que ce soit.
- Conservez le produit à l'intérieur en un lieu sec protégé de la poussière, des souillures et des températures extrêmes.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne permettez jamais que des enfants jouent avec l'outil ou avec son emballage
- Maintenez cet outil hors de la portée des enfants.


MESURES DE PRÉCAUTION

Bien que cet appareil soit un outil de haute qualité, certaines précautions de sécurité doivent être prises lors de l'utilisation d'outils de mesure électroniques.

- N'utilisez pas l'outil lorsque des pièces manquent ou sont endommagées.
- N'utilisez l'outil qu'aux fins prévues.
- N'exposez pas le produit à des liquides ou à des taux d'humidité relative extrêmement élevés.
- Évitez les champs électromagnétiques.
- N'exposez pas le produit à des sources de températures élevées, telles que le rayonnement direct du soleil.
- N'utilisez pas le produit s'il est endommagé ou présente des dysfonctionnements. N'essayez pas non plus de le réparer vous-même.
- N'utilisez jamais le produit sous ou dans l'eau.
- Veillez à ne pas laisser tomber le produit et utilisez-le avec soin.

COMPOSANTS

- 1 Pointes de mesure
- 2 Écran
- 3 Touche „ON/0“
- 4 Touche „mm/in/F“
- 5 Touche „HOLD“
- 6 Indicateur de l'unité de mesure
- 7 Réglette de mesure
- 8 Compartiment de batteries



FONCTION DES TOUCHES

- Appuyez sur la touche "ON/0" (3) pour allumer l'appareil.
Appuyez à nouveau sur la touche "ON/0" (3) pour remettre l'appareil à 0.
Appuyez longuement sur la touche "ON/0" (3) pour éteindre l'appareil.
- Appuyez sur la touche "mm/in/F" (4) pour basculer entre les unités de mesure mm, pouces ou pouces fractionnaires.
- Appuyez sur la touche "HOLD" (5) pour maintenir la dernière valeur de mesure affichée à l'écran.
Appuyez à nouveau sur la touche "HOLD" (5) pour revenir au mode de mesure normal.

REPLACEMENT DES BATTERIES

La batterie doit être changée dès que l'écran commence à clignoter.

1. Placez le produit sur une table avec l'écran vers le haut.
2. Tirez le support de la batterie hors du compartiment de la batterie.
3. Remplacez la batterie, assurez-vous que le support de batterie et la borne négative de la batterie sont orientés vers le bas.
4. Placez le porte la batterie dans le compartiment de batterie.

CONTACT AVEC DE L'EAU

En cas d'exposition à des éclaboussures d'eau, l'écran pourrait présenter des dysfonctionnements. Dans ce cas, essuyez l'humidité de l'appareil et assurez-vous qu'il n'y a pas d'eau entre la réglette de mesure et le corps coulissant. Réinitialisez ensuite l'appareil à son état d'origine à la livraison. Pour réinitialiser l'appareil, retirez la batterie pendant 30 secondes, puis réinsérez-la dans son compartiment et rallumez l'appareil.

DÉPANNAGE

Affichage	Dépannage
L'affichage n'est pas correct ou se fige	Retirez la batterie pendant environ 30 secondes. Ensuite, remettez la batterie en place.
L'affichage s'éteint	Vérifiez les contacts de la batterie et/ou remplacez-la.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matières indésirables au lieu de les jeter comme déchets. Tous les outils, accessoires et emballages doivent être triés, envoyés à un point de collecte de recyclage et éliminés dans le respect de l'environnement.



ÉLIMINATION

Ne jetez pas les batteries, accus ou piles avec les ordures ménagères. Les batteries, les accus et les piles doivent être éliminés de manière responsable. Déposez les batteries, les accus et les piles dans un point de collecte agréé. Éliminez ce produit à la fin de son cycle de vie conformément à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Contactez votre instance locale d'élimination des déchets pour obtenir des informations sur les mesures de recyclage à appliquer ou remettez le produit à BGS technic ou à votre fournisseur d'appareils électriques.



**EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EC DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION „CE“ DE CONFORMITE
DECLARATION DE CONFORMIDAD UE**

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Bauart des Produktes:
We declare that the following designated product:
Nous déclarons sous propre responsabilité que ce produit:
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto:

**Digital-Messschieber für Bremsscheiben (BGS Art. 9177)
Digital Brake Disc Vernier Caliper
Pied à coulisse numérique pour disque de frein
Calibre digital de precisión para discos de freno**

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
complies with the requirements of the:
est en conformité avec les réglementations ci-dessous:
esta conforme a las normas:

EMC Directive 2014/30/EU

RoHS Directive 2011/65/EU

Angewandte Normen:

Identification of regulations/standards:

Norme appliquée:

Normas aplicadas:

EN 61326-1:2013

EN 61326-2-2:2013

Verification No.: SZEM160100063301V / 0-80mmRG

Test Report No.: SZEM160100063301

Wermelskirchen, den 24.06.2022

ppa.

Frank Schottke, Prokurist

BGS technic KG, Bandwinkerstrasse 3, D-42929 Wermelskirchen

Calibre de precisión para discos de freno

DATOS TÉCNICOS

Rango de medición: 0-80 mm (0-3,2")
Resolución: 0,01 mm (0.0005")
Precisión: $\pm 0,025$ mm (± 0.001 ")
Indicación: LCD
Batería: 3V, tipo CR 2032 Litio
Duración de la batería: aprox. 1 año
Apagado automático
Material: Acero inoxidable
Temperatura de funcionamiento: 0°C hasta +40°C
Humedad relativa máxima: 80%



IMPORTANTE

Estas instrucciones de manejo contienen indicaciones importantes para el manejo de su nuevo producto. Le permiten utilizar todas las funciones y le ayudan a prevenir malentendidos y daños. Tómese su tiempo para leer estas instrucciones de manejo detenidamente y guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

- Limpie el producto solo con un paño seco y suave. No utilice productos químicos agresivos o materiales abrasivos para la limpieza.
- No sumerja el producto en líquidos de ningún tipo.
- Guarde el producto en el interior en un lugar seco, protegido de polvo, suciedad y temperaturas extremas.
- Guarde este producto fuera del alcance de los niños.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- No permita que los niños jueguen con la herramienta o su embalaje
- Mantenga esta herramienta fuera del alcance de los niños.


MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Aunque se trata de una herramienta de alta calidad, hay que tener en cuenta ciertas precauciones de seguridad cuando se trabaja con herramientas de medición electrónicas.

- No utilice la herramienta si faltan piezas o están dañadas.
- Utilice la herramienta solo para el fin previsto.
- No exponga el dispositivo a líquidos o a una humedad extremadamente alta.
- Evite los campos electromagnéticos.
- No exponga el producto a altas temperaturas, como la luz solar directa.
- No utilice el producto si está dañado o tiene alguna avería y no intente repararlo usted mismo.
- No utilice el producto debajo del agua o en el agua.
- No deje caer el producto y trátelo con cuidado.

COMPONENTES

- 1 Puntas de medición
- 2 Pantalla
- 3 Tecla „ON/0“
- 4 Tecla „mm/in/F“
- 5 Tecla „HOLD“
- 6 Pantalla para unidad de medida
- 7 Regleta de medición
- 8 Compartimento de la batería



FUNCIÓN DE LAS TECLAS

- Pulse la tecla "ON/0" (3) para encender el dispositivo.
Pulse la tecla "ON/0" (3) nuevamente para restablecer el dispositivo a 0.
Mantenga pulse la tecla "ON/0" (3) para apagar el dispositivo.
- Pulse la tecla "mm/in/F" (4) para cambiar entre mm, pulgadas o fracciones de pulgada.
- Pulse la tecla "HOLD" (5) para mantener la última lectura mostrada en la pantalla.
Pulse la tecla "HOLD" (5) nuevamente para regresar al modo de medición normal.

CAMBIO DE LA BATERÍA

Es necesario cambiar la batería en cuanto la pantalla empiece a parpadear.

1. Coloque el medidor sobre una mesa con la pantalla hacia arriba.
2. Extraiga el soporte de la batería del compartimento de la batería.
3. Vuelva a colocar la batería, asegúrese de que el soporte de la batería y el negativo de la batería estén hacia abajo.
4. Colocar el soporte de la batería en el compartimento de la batería.

CONTACTO CON EL AGUA

En caso de salpicaduras de agua, la pantalla puede fallar. En este caso, limpie la humedad del dispositivo y asegúrese de que no haya agua entre la regleta de medición y el cuerpo deslizante. Entonces, restablezca el estado de entrega del dispositivo. Para restablecer el dispositivo a su estado de entrega, retire la batería durante 30 segundos y luego vuelva a insertarla y encienda el dispositivo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Señales	Solución de problemas
La pantalla no cuenta correctamente o se entrecorta	Extraiga la batería durante unos 30 segundos. A continuación, vuelva a insertar la batería.
La pantalla se apaga	Compruebe los contactos de la batería o sustituya la batería.

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Recicle las sustancias no deseadas, en lugar de tirarlas a la basura. Todas las herramientas, accesorios y embalajes deben clasificarse, llevarse a un punto de recogida de residuos y desecharse de manera respetuosa con el medio ambiente.



ELIMINACIÓN

No deseche las baterías y pilas en la basura doméstica. Las baterías y las pilas deben desecharse de forma responsable. Deseche las baterías y las pilas en un punto de recogida de residuos adecuado. Deseche este producto al final de su vida útil de acuerdo con la Directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso de la UE. Infórmese en su administración local acerca de las medidas de reciclado o entregue el producto para que sea desechado por BGS technic KG o un distribuidor especializado en productos eléctricos.





**EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EC DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION „CE“ DE CONFORMITE
DECLARACION DE CONFORMIDAD UE**

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Bauart des Produktes:
We declare that the following designated product:
Nous déclarons sous propre responsabilité que ce produit:
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto:

**Digital-Messschieber für Bremsscheiben (BGS Art. 9177)
Digital Brake Disc Vernier Caliper
Pied à coulisse numérique pour disque de frein
Calibre digital de precisión para discos de freno**

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
complies with the requirements of the:
est en conformité avec les réglementations ci-dessous:
esta conforme a las normas:

EMC Directive 2014/30/EU

RoHS Directive 2011/65/EU

Angewandte Normen:

Identification of regulations/standards:

Norme appliquée:

Normas aplicadas:

EN 61326-1:2013

EN 61326-2-2:2013

Verification No.: SZEM160100063301V / 0-80mmRG

Test Report No.: SZEM160100063301

Wermelskirchen, den 24.06.2022

ppa.

Frank Schottke, Prokurist

BGS technic KG, Bandwinkerstrasse 3, D-42929 Wermelskirchen